

Erledigt

Nvidia GTX 1060 wird nicht erkannt

Beitrag von „dcpro11“ vom 9. Oktober 2018, 20:01

[Slin](#) na das sieht gut aus. Genau das gleiche problem hab ich und hab auch schon im ein paar forums gelesen dass es an NVRAM liegen kann oder das GTX 1060 Modell die nicht richtig unterstützt wird. Aber genaue Anleitung von NVRAM hab ich nicht gefunden.

was genau muss ich machen? einfach clover neu installieren aber mit emulated NVRAM?