

Erledigt

## Nvidia GTX 1060 wird nicht erkannt

Beitrag von „macdesignerin“ vom 10. Oktober 2018, 00:18

So, hab die EFI mal bearbeitet. Eigentlich gefällt mir der BCM-Patch nicht. Welche WLAN/Bluetooth Kombi hast du? Wenn wir darauf verzichten könnten wäre mir wohler. Aber versuche es mal.