

Erledigt

Hackintosh High Sierra installieren mit Transmac schlägt fehl

Beitrag von „derHackfan“ vom 11. Oktober 2018, 18:34

Ja, wobei nicht alle GTX 660 laufen, hier kommt es auf den Hersteller und das UEFI BIOS an, einige User mussten sogar die IGP enabled setzen damit die Artefakte verschwinden, also bitte Vorsicht beim Kauf.

Edit: Dazu gibt es auch einen Thread in dem ich mal eine Tabelle bzw. Auflistung angefangen habe.