

Erledigt

Hackintosh High Sierra installieren mit Transmac schlägt fehl

Beitrag von „derHackfan“ vom 11. Oktober 2018, 18:51

Ja, du hattest keine Probleme. 😊

Es gibt aber zahlreiche User aus der Community welche insgesamt Probleme mit der gesamten Nvidia 600 Serie haben, also nicht nur die GTX 660.

Was meinst du mit EFI? Meine GTX 660 hat ein UEFI/GOP BIOS und macht eben genau diese Artefakte, ganz egal ob mit Ozmosis oder Clover und mit und ohne igp Inject.