

**Erledigt**

## **Aufwecken über Bluetooth Funktioniert nicht.**

**Beitrag von „Harper Lewis“ vom 12. Oktober 2018, 16:27**

Was das Thema USB betrifft, gibt es hier im Forum zwei ganz hervorragende Anleitungen mit unterschiedlichen Ansätzen:

**Anleitung: USB 3.0 El Capitan / (High-) Sierra für jedermann (Zukunftssicher für Updates und komplett gepatcht)**

[Kext as Kext can oder USB 3.0 ohne USBInjectAll](#)