

**Erledigt**

## **Aufwecken über Bluetooth Funktioniert nicht.**

**Beitrag von „CMMChris“ vom 12. Oktober 2018, 17:59**

Es gibt noch eine dritte Methode: Mit dem FBPatcher eine USBPower.kext erstellen. Geht ganz schnell und einfach mit GUI: [Intel FB-Patcher](#)

So habe ich es derzeit bei mir gelöst und brauche nun USBInjectAll nicht mehr.