

Erledigt

Intel HD530 zeigt nur 31 mb VRAM, Asus Z170-K, macOS Mojave

Beitrag von „g-force“ vom 13. Oktober 2018, 12:50

Ich habe noch etwas experimentiert. Einige xxx.efi gelöscht, an der config.plist geschraubt - das meiste ohne Erfolg.

Die angehängte EFI ist die momentan aktuelle, die ohne Probleme bootet (manchmal Flackern nach Kaltstart).

[EFI.zip](#)