

Erledigt

## Kein Booten von Mac OS-SSD

**Beitrag von „Patricksworld“ vom 14. Oktober 2018, 10:17**

Das geht auch mit UEFI Boot. Hatte selber das ASRock B85M-ITX. Das passiert ständig bei ASRock boards und ist auch halb so wild. Die Finden schlicht weg

die EFI-Partition nicht automatisch.

Du kannst das mit einem Linux live Stick mit dem EfiBootmgr [nach dieser Anleitung manuell](#) eintragen

oder mit der efishell und nem [cloverstick nach dieser Anleitung](#):