

Erledigt

Audio & Netzwerk Problem

Beitrag von „al6042“ vom 14. Oktober 2018, 14:36

Das liegt vermutlich daran, dass der AppleHDA nun im KextCache/KernelCache steckt...

Zum Editieren der config.plist in der EFI-Shell gibt es folgenden Wiki-Eintrag -> [Clover config.plist in der EFI-Shell editieren](#)

Achte in der config.plist auf den folgenden Schnipsel:

Code

1. `<key>FixHDA</key>`
2. `<true/>`

und ändere ihn zu

Code

1. `<key>FixHDA</key>`
2. `<false/>`