

In Arbeit

[Bau-Tagebuch] Goodbye Apple // Zurück zu den Wurzeln

Beitrag von „user232“ vom 15. Oktober 2018, 07:43

"die hinteren Audioanschlüsse funktionieren nicht, die Frontanschlüsse hingegen schon"

Prüfe mal in Systemeinstellungen-Ton-Ausgabe, ob da evtl der Schieberegler auf 0 gestellt ist.