

Erledigt

FB-Patcher bei Problemen mit USB

Beitrag von „al6042“ vom 16. Oktober 2018, 00:25

Hm... das ist doof...

Ändere mal testweise den HEX-Wert "0F" zu "1E" im "Rename" und versuche es erneut