

Erledigt

Intel HD530 zeigt nur 31 mb VRAM, Asus Z170-K, macOS Mojave

Beitrag von „g-force“ vom 16. Oktober 2018, 15:27

Nach einigen Versuchen (u.a. anderer CC, anderer Clover) bin ich ganz zufrieden (siehe Post Nr.6). Videos und Firefox laufen ruckelfrei, mir reicht das so.

Ein kleines Problem bleibt noch: Beim **Neustart** läuft alles wunderbar, Mojave bootet durch. Beim **Kaltstart** nach Herunterfahren flackert das Bild total, scheint in 8 flackernde Blöcke aufgeteilt zu sein. Was kann die Ursache sein?

Aktuelle EFI: [EFI.zip](#)