

Erledigt

MSI Z370 Clover Bootloader ist leer

Beitrag von „Arkturus“ vom 16. Oktober 2018, 21:18

es muss definitiv ein Fehler bei der Formatierung des Stick und der Installation von Clover vorliegen. Habe die beiliegende EFI getestet und die funktioniert bestens. Also Stick nochmal neu erstellen. Ggf. eine anderen verwenden. Dann klappt das auch.

Update

Verwende Clover 4674. Alle Treiber sind in der EFI. In der Config.plist habe ich inject intel und den Nvidia.Web-Treiber deaktiviert. Lilu+weg kann das ohne diese Häkchen. Der Rest ist so geblieben.