

Erledigt

MSI Z370 Clover Bootloader ist leer

Beitrag von „Sayokz“ vom 17. Oktober 2018, 12:03

Ja, habe das mit Clover getestet. Probiere gerade mal einen 8GB USB Stick zu beschreiben, vielleicht liegt es daran dass er die 32GB nicht unterstützt(?) Ist aber leider noch ein USB 2.0 und extreem langsam, kann also dauern bis er beschrieben ist. Das mit der Karte kann ich mir nicht vorstellen, das hat auch damals funktioniert. Und ich wollte auch nochmal kurz Bescheid sagen, dass ich alle Ports ausprobiert habe. Ich glaube langsam wirklich dass es an der HS Version liegt. Weil genau die Anleitung habe ich auch damals genutzt und da gab es keine Probleme.