

Erledigt

MSI Z370 Clover Bootloader ist leer

Beitrag von „cobanramo“ vom 17. Oktober 2018, 14:02

Monte bitte dein USB EFI und den Inhalt umbenennen.

Danach diesen hier benutzen, da wir jetzt das grosse Hindernis hinter uns haben und es starten tut wie es sollte kann uns vielleicht [al6042](#) mit einem perfekten CoffeeLake Config weiterhelfen. 😊

Ich denke das ganze ist nur noch Config problem.

[EFI_NEU.zip](#)

Stell Bitte von der Meldung ne Bild zuverfügung, da überseh ich was vielleicht.