

Erledigt

Intel HD4000 und Mountain Lion 10.8.2

Beitrag von „SledgeHammer80“ vom 15. Januar 2013, 23:46

Habe es mit Unibeast geschafft 10.8.2 zu installieren.

Allerdings funktioniert die HD4000 Grafik nicht und meine Soundkarte auch nicht.

WLAN ist eine Broadcom verbaut, die leider auch nicht geht, dafür geht aber normales Ethernet von Atheros.

Hätte gedacht das die HD4000 mit ML 10.8.2 läuft, da sie ja auch in den neuen Macs verbaut ist.

Hat jemand eine Idee wie ich die zum laufen bekommen könnte.

Und welchen Treiber sollte ich für die Conexant Sound Karte nehmen? (Voodoo ???)



Das wichtigste wäre erstmal Ton und Bild

Wäre dankbar für jeden Vorschlag.

MfG

Sledge