

Erledigt

## Asrock X99 Extreme 4

Beitrag von „azzkikr“ vom 18. Oktober 2018, 23:51

Hallo floris,

[scarface0619](#) kam wohl was dazwischen, deswegen konnten wir heute leider nicht mehr weitermachen.

Ich hab aktuell noch 10.13 am laufen und werde so lange auch dabei bleiben bis der Nvidia Web Treiber da ist.

Mit USB muss ich sagen habe ich nach den Änderungen von [apfelnico](#) keine Probleme mehr, alle Ports werden soweit ich getestet habe erkannt und laufen mit USB 3.0 Speed.

Wo ich immer noch Probleme habe ich das der Mac nicht mit der dsdt von Nico bootet, ebenso das Speed Step nicht mehr geht (ging vorher definitiv mal).

Ich habe versucht eine ssdt zu erstellen, hab den Turbo Takt mit MaciASL angepasst und in ACPI\patched geworfen, allerdings rennt der Prozess immer noch auf Vollgas mit 4.2 GHz.

Bei irgendwelchen Versuchen muss sich aber auch meine Clover Config verabschiedet haben, da waren plötzlich Patch Intel usw aktiv, das hatte ich noch nie drin bin mir nicht sicher was da passiert ist, ich häng Sie mal dran vielleicht kann ja jemand nochmal drüber schauen. SSDT ist auch angehängt.