

Erledigt

High Sierra X99 Fine-tuning

Beitrag von „griven“ vom 19. Oktober 2018, 21:15

Naja die EFI Fehlermeldungen resultieren aus einer Veränderung an Systemkoffiguration in unserem Fall halt an Änderungen am ACPI oder am SMBIOS für den EFI Check von Apple sieht das so aus als wenn da unberechtigt irgendwas an der Firmware des Rechners verändert wurde. Der Check und der hieraus resultierende Dump dient dazu solche Veränderungen an einem echten mac zu erkennen, zu protokollieren und ggf. Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Die Sache macht insgesamt schon Sinn denn bei einem Apple Rechner würde eine Veränderung des EFI bedeuten das da was in der Firmware passiert ist was da nicht hin gehört und das ist Grundsätzlich schon etwas das man eigentlich nicht haben will. Es gibt inzwischen reichlich Möglichkeiten Schadsoftware auf dem einen oder anderen Weg in die Firmware eines Rechners einzuschleusen und in solchen Fällen ist dann selbst ein Virens scanner machtlos...