

Erledigt

Asus X299 TUF Mark 2

Beitrag von „DSM2“ vom 20. Oktober 2018, 16:44

Sowohl der 8 Pin als auch der 4 Pin sind für die Stromversorgung und müssen beide verbunden werden.