

# XFX Radeon HD 5670 seltsames Verhalten

**Beitrag von „dr.house“ vom 2. September 2011, 07:57**

Goron:

Danke für den Hinweis. GraphicsEnabler war schon drin, AtiFb hab ich mit aufgenommen und auch schon die anscheinend gängigsten 3 FBs angetestet:

- Baboon => keine Änderung gegenüber dem oben beschriebenen Verhalten (kein DVI, nur VGA, aber dennoch wird ein Monitor 2 angezeigt)
- Uakari => KP
- Vervet => keine Änderung gegenüber dem oben beschriebenen Verhalten (kein DVI, nur VGA, aber dennoch wird ein Monitor 2 angezeigt)

Da das durchprobieren aller FBs doch sehr mühsam ist, wäre ich über brauchbare Hinweise bzgl. Zuordnung Graka/Hersteller/Typ zu "passendem" Frambuffer sehr dankbar...