

Erledigt

Intel HD4000 und Mountain Lion 10.8.2

Beitrag von „SledgeHammer80“ vom 17. Januar 2013, 02:05

Funktioniert nicht!

Nach Installation vom Bootloader. Chimera 1.11.1 (für HD4000 Support) startet er nicht mehr.

Boot0 Error !!!

Und OSX hat mein Stick zerschossen.

Der Bootloader vom Unibeast Stick startet zwar noch, aber er zeigt mir die ML Installationssoftware nicht mehr an.

Nur die Platte wo es Installiert wurde.