

Erledigt

AMD RX580

Beitrag von „macdesignerin“ vom 24. Oktober 2018, 18:22

[floris](#) ich brauche mal die PCI List aus dem DPCIManager.

Das Bussystem und dein Chipsatz verhält sich anders als die Desktopchipsätze. Da braucht es noch mehrere Injects. Die Beschleunigung funktioniert nur, wenn die Radeon Pro auf dem Device GFX0 erkannt wird.