

Erledigt

AMD RX580

Beitrag von „floris“ vom 25. Oktober 2018, 23:28

Da [macdesignerin](#) anmerkte, der Radeon Pro 580 Driver würde nur geladen, wenn die GrKa als GFX0 erkannt wird, habe ich mal versucht, die GrKa mit Clover umzubenennen. Die SSD hatte eine Release 10.14 + Beta 5 + FC Pro Demo Neuinstallation. Nach mehreren Boots wurde weiterhin als Radeon Pro 580 erkannt, aber ohne h264/HEVC Hardware Encoding Funktionalität.

(1) RenameDevice _SB.PCI0.BR3A.H000 -> GFX0

Das Resultat war, dass in IORegistryExplorer die GrKa mit

_SB.PCI0.BR3A.GFX0 auftauchte,

aber die GrKa im System/macOS nun wieder als Radeon RX 580 registriert wurde.

Dachte mir, dann mal RenameDevice in Clover wegnehmen und dann wird es sich schon richten. Denkste,

Ohne RenameDevice tauchte die GrKa zwar in IORegistryExplorer mit

_SB.PCI0.BR3A.H000 auf, aber im System/macOS wurde die GrKa weiterhin nur als Radeon RX 580 registriert.

Update:

Habe noch mit (1) eine Neuinstallation durchgeführt, also GrKa mit GFX0. Dabei bleibt die GrKa mit Radeon Pro 580 im System, aber ebenfalls ohne h264/HEVC Hardware Encoding Funktionalität.