

Erledigt

Zweiter Monitor unter macOS Mojave

Beitrag von „Shado“ vom 26. Oktober 2018, 19:06

[Glas](#), die GT610 hat einen Fermi-Chip und kann in den meisten Fällen mit der Metal-Oberfläche nix anfangen.

Eine GT710 würde es tun. Habe selbst welche im Einsatz.