

Erledigt

Sapphire Nitro+ Vega 64 ohne Grafikbeschleunigung

Beitrag von „Beautiful Loser“ vom 27. Oktober 2018, 12:12

Mahlzeit!

Ich hab mich heute endlich aufgerafft meinen Hackintosh unter 10.13.6 wieder zum Laufen zu bekommen, nachdem ich ihn mit einem neuen Modbios zerschossen habe. Config ist bis auf die GPU (die letzte ist eingegangen) gleich wie vorher und es läuft auch alles soweit bis auf die Grafikbeschleunigung.

Beide GPUs sind eine Vega 64. Die eine im Referenzdesign(eingegangen) und die neue eine Sapphire nitro+. Unter Windows rennt der Rechner wie am Schnürchen.

Muss ich evtl. die DeviceID patchen damit die onboard-Kexte greifen? Wäre für eure Hilfe sehr dankbar!