

Erledigt

# Sapphire Nitro+ Vega 64 ohne Grafikbeschleunigung

Beitrag von „al6042“ vom 27. Oktober 2018, 14:02

Das kann mit dem alten Ozmosis zusammenhängen.

Ich würde gerne folgendes mal testen:

Mit den SMBIOS-Daten deiner Defaults.plist, die hoffentlich als externe Datei unter /EFI/Oz auf der versteckten EFI-Partition liegt, würde ich dir einen Clover-EFI-Ordner bauen wollen, mit dem du mal das System bootest und schaust, ob sich die Situation damit ändert.

Clover hat den Vorteil, dass vieles an Hardware-Erkennung und auch Unterstützung dort direkt eingearbeitet wurde, während Ozmosis da nicht mehr mitkommt.