

Erledigt

Grafikkarten Wechsel unter High Sierra von Nvidia zu ATI (Update zu Mojave nun Erfolgt Connectorless Mode HD4000 geht nun nicht mehr)

Beitrag von „al6042“ vom 28. Oktober 2018, 13:06

Hm... da müsstest du mal schauen, ob du für die HD4000 eine AAPL.ig-platform-id für den "Connectorless"-Modus findest.

Diese muss dann von HEX-Wert "0x0162xxxx" zu einem Dezimal-Wert konvertiert werden, damit sie an die Stelle des aktuelle "23199751" ("=0x01620007") gesetzt werden kann.