

Erledigt

dell optiplex 760 high sierra audio geht nicht

Beitrag von „BerliMan“ vom 28. Oktober 2018, 20:37

Thanks [MacPeet](#) ... werde das gleich mal versuchen. Ich melde mich noch mal

Was mir auch noch einfiel, ist, das auch bei meinem USB-Headset mit CM108 Chip das Micro nicht ging. 🤔

Ich habe die Dateien in Other rein kopiert. Das Micro geht so olala ... ich muß ins Micro rein brüllen damit ich evtl. ein Ausschlag sehe, das Micro reagiert stark auf klopfen 🤔

Mein Micro von der WebCam hat laut Audio-Midi-Setup 53 dezibel mein USB Headset 23 und der interne Sound 30. Woher kommen denn diese unterschiede?