

Erledigt

LENOVO T420S INSTALLATIONSPROBLEM / BIOS modifizieren mit Winflash funktioniert nicht

Beitrag von „p100656“ vom 29. Oktober 2018, 12:05

Hallo EaseYourPain,

ich war mal auf der Seite, die Du verlinkt hattest. Ich glaube aber nicht, dass ich fit genug bin, mir daraus die richtigen Informationen zu ziehen und abzuleiten, was zu tun ist. Ich denke in meinem Fall wäre besser, wenn ich genaue Anweisungen erhalten könnte, was konkret zu tun ist. Ich bin auf dem Gebiet des BIOS-Modding ein blutiger Amateur bzw. Laie.

Ich habe es nochmal die Batchdatei zum Ausführen des winflash probiert, die in der Zip zum Video war. Das Kommando darin ist :

```
WinFlash.exe /v /sa winflash\01CA000_CUST_V2170.FL1
```

Die Optionen

/v = Verify each block after programming it.

/sa = Skip all BIOS checks

sind ja eigentlich verständlich und nachvollziehbar.

Die Ausführung des Komandos endet in dem installierten Win10/64bit aber nun reproduzierbar mit einem Bluescreen: PAGE FAULT IN NONPAGED AREA

Ursache in WinFlash64.sys

