

Erledigt

## LENOVO T420S INSTALLATIONSPROBLEM / BIOS modifizieren mit Winflash funktioniert nicht

Beitrag von „grt“ vom 29. Oktober 2018, 12:15

ganz grosses OBACHT!!!! die biosdateien von T420 und T420s SIND NICHT DIE GLEICHEN!!!

wenn ich das richtig sehe, gibt es auf der verlinkten seite fürs T420s ein modbios für die originalversion 1.39. das modbios 1.46 ist für ein T420 ohne s

könnte ein problem sein, wenn das originale bios neuer ist, als das modbios, bzw die zu flashenden teile nicht zur originalversion passen.

wenn du gerade versuchst, dem T420s ein bios vom T420 überzuhelfen, sei froh, dass es sich weigert. würde ihm nicht wirklich gut bekommen...