

Erledigt

macOS Mojave + Atheros 9280 - AirDrop funktioniert nicht!

Beitrag von „griven“ vom 29. Oktober 2018, 16:25

Das wird in der Kombination auch nichts. AirDrop benötigt neben WLAN für den Datentransfer auch eine Bluetooth Verbindung zur authentifizierung der Geräte untereinander. Die Voraussetzungen im Bereich WLAN ist gegeben aber im Bluetooth Bereich eben leider nicht. Die In den ThinkPads verbauten BT Module erfüllen den BT3.0 Standard Apple setzte aber für AirDrop auf mindestens BT4.0 le alles darunter funktioniert nicht.