

**Erledigt**

## **ESPRIMO P700 i7-2600 GTX750**

**Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 29. Oktober 2018, 21:03**

Manche Hersteller kümmern sich einfach einen Dreck um Spezifikationen. Daher kommt es immer mal wieder vor, dass integrierte Bootmanager in den ESPs nicht nach allen startfähigen \*.efi Files schauen und dabei sogar den Standard EFI/BOOT/BOOTX64.efi und eben auch mehr und weniger verbreitete Bootmanager wie Grub und Clover übersehen. Stattdessen wird ausschließlich nach dem Windows Manager geschaut und eben dieser gestartet - zu finden unter EFI/MICROSOFT/BOOT/BOOTMGFW.efi. Wenn man mit so einem vermurksten BIOS beglückt ist, aber kein Windows verwendet kann man einfach den gewünschten Bootmanager an die vorgesehene Stelle kopieren. Im Falle von Grub ist es das File EFI/GRUB/GRUBX64.efi, und bei Clover ist es EFI/CLOVER/CLOVERX64.efi - einfach die Ordner EFI/MICROSOFT/BOOT/ auf der ESP anlegen, CLOVERX64.efi dorthin kopieren und in BOOTMGFW.efi umbenennen.