

Erledigt

macOS Mojave 10.14.1 (18B75) Veröffentlicht mit Gruppen FaceTime und Neuen Emoji

Beitrag von „kneske“ vom 30. Oktober 2018, 21:16

[Zitat von Cheesy](#)

[kneske](#)

Den Patch verwende ich nicht mehr. Da du das gleiche Board hast wie ich, kopiere mal folgendes in der Clover Config unter Boot / Custom Flags

```
uia_exclude=HS07;HS08;HS09;HS10;HS11;HS12;HS13;HS14;USR1;USR2;SS07;SS08;SS09;SS10
```

Hiermit werden alle überflüssigen Ports deaktiviert. Die Onboard alle bis auf den USB3.0 Stecker für die Front USB Anschlüsse. Als Kext benötigst du noch die USBInjectAll.kext unter Other.

Lg

Alles anzeigen

Danke für den Tipp, ich brauche aber 2 der USB 2 Ports auf dem Board für meinen Aquaero und meine BCM943602cs

