

Erledigt

ALC 271X kein Sounddevice vorhanden

Beitrag von „ppzoid“ vom 31. Oktober 2018, 12:28

Ich bekomme auf meinem Acer V3 771G mit ALC 271x den Sound nicht zum laufen. Es sollten Layout 9 oder 31 funktionieren. Leider weder noch. Ich weiß, dass ich unter HS Sound hatte.

Hat jemand noch ne Idee?