

Erledigt

Neue Installationshilfe für Lion auf USB Stick / Gigabyte Boards und andere-> Kakewalk 4.0

Beitrag von „bmueller“ vom 2. September 2011, 16:15

Es hat alles nichts gebracht.

Habe verschiedene DVD-Laufwerke verwendet. Verschiedene Boot-CDs. Ebenfalls auch verschiedene Mac OS X 10.6 SL-Installations-DVDs (10.6; 10.6.3).

Immer der gleiche oben genannte Fehler.

Habe nur 4GB RAM. Nur eine leere Festplatte mit GPT initialisiert. Nichts!!!

Das ASUS P5K-Bios auf AHCI gestellt. S3.

Bin am Ende. Weis nicht weiter.

Gruß Bernd