

Erledigt

Installation auf HP HP Pavilion 17-f008ng - Installation bleibt hängen

Beitrag von „al6042“ vom 1. November 2018, 12:41

Diese ACPI-Infos sind an der Stelle erstmal nicht ausschlaggebend.

In dem Screenshot wird aber auf die CPU als Grund des Kernel Panics hingewiesen.

Versuche doch mal just4fun den NullCPUPowerManagement.kext mit zu nutzen.