

Erledigt

ALC 271X kein Sounddevice vorhanden

Beitrag von „cobanramo“ vom 1. November 2018, 21:27

[Zitat von ppzoid](#)

und Alc entfernt

Wenn du den entfernst bekommst du auch kein Audio oder? 😊

Du solltest den AppleHDA.kext vom Al6042 in den S/L/E ersetzen, aber den AppleALC.kext im EFI --> Other ordner haben.

Jetzt kannst du im Config.plist Layout 9 oder 31 wählen, den CodecComander brauchst du nicht wenn du nach dem Sleep normalen Sound hast.

Gruss Coban