

Erledigt

CPU wird beim Encodieren sehr heiß

Beitrag von „schmalen“ vom 2. November 2018, 09:46

Hallo, frage meine CPU I7-4790K wird beim encodieren sehr heiß ca. 95 Grad, wäre es angebracht die Wärmeleitpaste zu erneuern, oder hat die

CPU ne Macke?

Kühleinheit ist Intel Standard

