

Erledigt

[Hilfe] Intel HD530 nur 7mb

Beitrag von „dcpro11“ vom 2. November 2018, 11:22

Hi Leute,

da ich meine GTX 1060 nicht zum laufen bringen kann, auch nicht mit Hilfe von der Forum, anscheinend ist die GTX 1060 nicht ganz kompatibel, hab ich mich entschieden wieder meine interne Grafik zu benutzen. Doch jetzt kann ich es auch nicht zum laufen bringen, ich bekomme ein kernel Panik beim booten. 🚫🤔

Wenn ich im bios mit PEG und HDMI auf die GTX 1060 einstecke kann ich booten, wenn ich es auf IGD umsetze und HDMI auf die interne Grafik, dann bekomme ich kernel Panik.

auch wenn ich mein alte EFI benutze die unter Sierra die HD530 funktionierte, bootet er auch nicht. komisch.

Hier lade ich mal mein aktuelle EFI.

Mit dem ganzen rumbasteln von der GTX und jetzt die HD530 kann sein dass ich schon durcheinander bin und irgendwas falsch mache. 🚫🤔 SOS!!!



UPDATE

irgendwie hab ich es teilweise zum laufen gebracht. Also jetzt kann ich schon booten, die HD530 wird erkannt, aber nur mit 7mb. Hab ein paar Einstellungen im clover geändert aber kein erfolg.

unter ig-platform-id hab ich mit 0x1912000 und 0x19120000 versucht

EFI Ordner hab ich wieder hochgeladen mit mein neue config.plist Einstellungen.