

Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)

Beitrag von „kuckkuck“ vom 2. November 2018, 13:44

Dann ist XHC falsch benannt. Es gibt im CloverConfigurator unter ACPI im Renames Auswahl menu eine Option "change XHC1 to XHC". Die musst du in deine config eintragen...