

**Erledigt**

## **Grafikkarten Wechsel unter High Sierra von Nvidia zu ATI (Update zu Mojave nun Erfolgt Connectorless Mode HD4000 geht nun nicht mehr)**

**Beitrag von „al6042“ vom 2. November 2018, 21:26**

Du solltest mal die genaue Bezeichnung deiner CPU in dein Profil schreiben.

Dein Board unterstützt 2. und 3. Generationen der iCore-CPU's.

Die 3. Generation beinhaltet meist die HD4000, die von Mojave noch erkannt wird.

Während die 2. Generation die nicht mehr Unterstützte HD3000 beinhaltet.

Hast du eine CPU der 2. Generation, ist der Grund des Problems bereits gefunden...