

Erledigt Bios friert ein...

Beitrag von „Bunterhund“ vom 2. November 2018, 21:49

Ja, das habe ich auch schon versucht. Habe es jetzt noch mal extra lange die Batterie heraus genommen. Leider brachte mich das nicht weiter bzw. kam ich nach wie vor nicht ins Bios.

Auf der suche nach, "Gibt es nicht so ein schickes Tastatur Komando ala "Force [Bios Update](#) from USB Stick" ? (F8 ist es nicht :"), fand ich dann aber einen Fehlercode auf dem zwei Segment Display des Mainbards.

Fehlercode: A0 welcher, wenn man den alten Ami Spezifikationen glauben mag für "Keyboard" Reset steht.

Dann habe ich in ein paar anderen Foren gesucht und siehe da:
"A0 code means control has been handed over to the IDE"

Hmm. IDE meint wohl Festplatte/SSD also:

Nach dem ich dann auf einem anderen Mac die Installation zu Ende gebracht hatte, habe ich die Platte noch mal angeschlossen. Leider kein Erfolg.

Dann habe ich es noch mit einer Uhralt Windows Installation auf einer stinkenden Toshiba HDD probiert und...

Load optimized defaults... erscheint auf dem Screen. :)

Warum kommt man immer erst auf die Lösung nachdem man einen Post im Forum abgesetzt hat?