

Erledigt

## Hackintosh Desktopkonfiguration... Bitte checken

**Beitrag von „al6042“ vom 3. November 2018, 19:40**

Sind in der FakeSMC auch die Sensoren-Kexte als Plugins integriert?

Das siehst du am schnellsten an der Dateigröße deines FakeSMC.kext.

Ist der um die 500 Kb groß, sind die Sensoren drinnen.

Ist der um die 125 Kb groß, sind sie nicht mit dabei.

In letzterem Falle solltest du deinen FakeSMC gegen den hier beiliegenden tauschen oder die Sensoren-Kexte noch herunterladen und in der EFI zu den anderen Kexten platzieren.