

**Erledigt**

## **USB Ports zicken bei externen Platten**

**Beitrag von „diesereine“ vom 4. November 2018, 23:30**

Moin zusammen,

meine USB Ports scheinen zicken zu machen:

Ich habe 2 externe Festplatten von WD, eine SSD und eine 2,5 Zoll HDD ohne externe Stromversorgung. Beide werden nicht angezeigt, weder im Festplattendienstprogramm noch per Terminal oder Über diesen Mac. Bei meiner Installation habe ich USBInjectAll.kext unter kext/others in Clover reingepackt, einfach vorsorglich. Hatte eine etwas ältere Version, die ich jetzt geupdated habe aber das hat nichts gebracht.

Das lustige ist, dass Sticks o.ä. ohne Probleme erkannt werden. An den 2.0 sowie 3.0 Port, sogar am Frontpanel.

In Windows auf der selben Maschine wird die Platte unter Hardware angezeigt, aber nicht unter Laufwerke.

Es ist normal unter Windows, dass ohne Hilfsmittel keine APFS Platten angezeigt werden, oder?

ich hoffe ihr könnt mir helfen,

diesereine

Setup:

Gigabyte Z370 HD3

i7 8700K

Radeon RX Vega 64

**UPDATE**

Ok ich war wohl etwas zu vorschnell: Nach vielleicht 15 Minuten am USB wird die Platte kurz etwas lauter und schon tauchen die Partitionen auf.... erneutes Auswerfen und anschließen hat dann sofort geklappt. Mir ist allerdings beim Auswerfen aufgefallen, dass nicht wie bei meinem MacBook die Meldung kommt beide Partitionen auszuwerfen, weil beide auf einem Medium sind, sondern man beide unabhängig von einander auswerfen kann. Danach sind sie immernoch grauhinterlegt im Festplattendienstprogramm zu sehen. Das ist mir aber wumpe



Danke fürs Lesen 😊