Erledigt Mojave - Probleme mit DisplayPort-Ausgängen einer SAPPHIRE NITRO+ RX Vega 64

Beitrag von "CMMChris" vom 5. November 2018, 00:25

Injecte doch mal mit Clover auf den PCI Pfad deiner Karte CFG_USE_AGDC = 0 und CFG_FB_LIMIT = Anzahl deiner Anschlüsse.

Vielleicht behebt das dein Sleep Problem.

Edit: Habe das mal getestet, geht mit Clover nicht. Kann keine Werte überschreiben die bereits von der Controller Kext gesetzt werden. Versuche es mal mit einer VGTab Kext.