

Erledigt

Original Apple Tastatur und Magic Mouse an Ryzen Hackintosh geht nicht

Beitrag von „vw440“ vom 5. November 2018, 14:00

nach vergeblichen Test an allen USB Ports habe ich mir diese PCI-E Karte gekauft.....
[ABWB 802,11 AC WI-FI + Bluetooth 4.0 PCI-Express \(PCI-E\) BCM943602CS Combo Karte für Hackintosh \(Mac OS X\)](#) sie wird hier im Forum auch empfohlen..... Ich habe sie eingesetzt und Wlan ging direkt ohne irgendwas zu tun, leider geht Bluetooth immernoch nicht 😞 USB Kabel habe ich auf dem Board installiert und er zeigt auch den USB Bluetooth chip an.....