

**Erledigt**

## **Intel HD530 zeigt nur 31 mb VRAM, Asus Z170-K, macOS Mojave**

**Beitrag von „DocWerder“ vom 5. November 2018, 22:07**

Hallo Marcy20,

danke, allerdings meldet er mir immer wieder dass er einen "Reboot After Kernel Panic" durchführt.

Dann scrollt das System sehr schnell durch, so als wenn es normal booten würde, und schliesslich startet es wieder neu.

Und: Muss ich nicht meine eigene DSDT Datei erstellen?

Wie ging das noch? Mit F4 drücken während man im Clover boomten ist?