

**Erledigt**

## **Nach Update des Sicherheitsupdates kein Boot ins Cloverbootmenü**

**Beitrag von „Altemirabelle“ vom 6. November 2018, 11:56**

Schwer zu sehen was Du da gemacht hast. Anscheinend will deine EFI mit dem Clover drauf nicht so richtig funktionieren. Ich würde die Windows SSD/HHD vom Rechner trennen und versuchen den Clover zu beleben, entweder auf der SSD oder über USB Stick. Die 1 SSD der Reihenfolge der Devices im BIOS immer auf die SSD stellen wo sich EFI mit Clover befindet.