

Erledigt

Intel HD530 zeigt nur 31 mb VRAM, Asus Z170-K, macOS Mojave

Beitrag von „ebs“ vom 6. November 2018, 19:22

Bei der EFI scheint es sich aber um eine für den Laptop zu handeln, Batterie- und Backlight.kexte deuten darauf hin. Wenn es es für das Asus-Board sein soll würde ich noch mal neu beginnen. Anregungen und Beispiele gibt es genug im Forum auf die man aufbauen kann.

Zum Anfang können wir es mal mit dieser probieren, entstammt dem Sammelthread für EFI-Beispiele (finde den gerade nicht).