

Erledigt

## Asrock Z390 Taichi Ultimate

**Beitrag von „Higgins12“ vom 9. November 2018, 11:16**

Nimm mal die BIOS Version im Anhang. Asrock, hat da die Fileversionen des BIOS letztens geändert, die allererste heißt da jetzt 1.20. Versuch mal. Den Fehler wie bei Dir im Screen, hatte ich allerdings noch nie. Oder nimm meine config.plist da ist der ACPI Patch von oben schon drin. Musst nur das SMBIOS anpassen, hab meine Seriennummer entfernt. Beim Taichi ist im übrigen das NVRAM NICHT beschreibbar.